





FICHA TÉCNICA

Conforme requerimiento de seguridad EN 13743 sobre abrasivos revestidos
According as safety requirements of coated abrasives EN13743.



FECHA/DATE	28/01/2019
PRODUCTO/PRODUCT	Disco de láminas/Flap disc ø 125x22,23 mm "314 A 60125 - A 60"
MARCA PRODUCTO/BRAND	RATIO



Características del producto/product features

FORMA/SHAPE	F29	
DIÁMETRO EXTERNO/EXTERNAL	125 mm	Tolerancia/tolerance +/- 1 mm.
CALIDAD ABRASIVO/ABRASIVE QUALITY	Corindón/corundum	
GRANO/GRANE	A-60	
VELOCIDAD PERIFÉRICA/PERIPHERAL	80 m/s.	
AGUJERO/HOLE	22,23 mm.	Tolerancia/tolerance + 0,2 mm.
RPM (1/MIN)	13300 U/min	EN 13743

Medidas de seguridad / Safety warnings

Cuando el disco está en proceso de trabajo lleva una alta velocidad, si el uso del disco es incorrecto puede perjudicar gravemente al usuario.

- Almacenar cuidadosamente y siempre guarde el disco en una superficie plana y no lo golpee ni deje caer.
- Antes de instalar el disco revise que no esté dañado, de lo contrario no lo utilice.
- Comprobar que la potencia y la velocidad de la máquina es la adecuada para el disco.
- Verificar que el eje de la máquina sobre el que se monta el disco es el adecuado.
- Antes de usarlo, encienda la máquina y déjela funcionar en vacío durante al menos 1 minuto.
- Use el equipo de protección adecuado (gafas, tapones para los oídos, guantes, botas ...).
- Cuando termine de usar el disco no lo toque ya que podría sufrir una quemadura.

When the disc is in the process of work is a high speed, if disk usage is incorrect could cause serious harm to the user.

- Para evitar choque eléctrico, no se use en condiciones húmedas ni exponga la máquina a la lluvia.
- Store carefully and always keep the disk on a flat surface and do not knock or drop.
- Before installing check that the disk is not damaged, otherwise not in use.
- Check that the power and speed of the machine is suitable for the disc.
- Check that the axis of the machine on which you mount the disc is adequate.
- Before use, turn the machine on and leave it empty functional for at least 1 minute.
- Use appropriate protective equipment (goggles, ear plugs as gloves, boots ...).

